

# 【沼津市】大岡小中学校区・大岡南小学校区(R3要対策箇所)

【対策検討メンバー】沼津市通学路安全対策アドバイザー、沼津市教育委員会、大岡中学校、大岡小学校、大岡南小学校、大岡コミュニティ、国土交通省沼津河川国道事務所、静岡県沼津土木事務所工事第1課、沼津警察署、沼津市道路管理課、沼津市生活安心課、沼津市子育て支援課

学校区域図

— : 通学路(学校指定)

● : 要対策箇所

No.1

路線名：市道3256号線

<危険の状況>

・車道が非常に狭く、見通しが悪い。  
道路の舗装状況が悪くなっており、歩きにくい。  
横断歩道を南側に移設するか信号機を設置してほしい。

<対策内容>

- ・【市道路管理者】外側線設置・路面標示塗直
- ・【学校】通学路の変更を検討



No.2

路線名：市道3263号線

<危険の状況>


・国道414号線から右折する車が多く、今まで通学時間帯は、進入禁止であったが、進入禁止の標識が無くなっている。

<対策内容>

- ・【警察】朝の時間帯の取り締まり強化



大岡小学校



# 【沼津市】大岡小中学校区・大岡南小学校区(R3要対策箇所)

【対策検討メンバー】沼津市通学路安全対策アドバイザー、沼津市教育委員会、大岡中学校、大岡小学校、大岡南小学校、大岡コミュニティ、国土交通省沼津河川国道事務所、静岡県沼津土木事務所工事第1課、沼津警察署、沼津市道路管理課、沼津市生活安心課、沼津市子育て支援課

学校区域図

— : 通学路(学校指定)

● : 要対策箇所

No.3

路線名：市道3238号線

<危険の状況>

- ・道路反射鏡が正面になく、右側からやってくる車両が見にくい状況にある。付近は住宅が多く、生活道路上にあるため、車両だけではなく自転車との出会い頭の事故も心配される。

<対策内容>

- ・【市道路管理者】隅切部にポストコーン設置



No.4


路線名：市道0223線

<危険の状況>

- ・右側の歩道が狭く、左にある歩道に渡らなければならないが道が狭く交通量もあるため危険である。

<対策内容>

- ・【市道路管理者】外側線の設置・グリーンパルトの設置
- ・【学校】見通しの良い箇所を渡らせる



# 【沼津市】大岡小中学校区・大岡南小学校区(R3要対策箇所)

【対策検討メンバー】沼津市通学路安全対策アドバイザー、沼津市教育委員会、大岡中学校、大岡小学校、大岡南小学校、大岡コミュニティ、国土交通省沼津河川国道事務所、静岡県沼津土木事務所工事第1課、沼津警察署、沼津市道路管理課、沼津市生活安心課、沼津市子育て支援課

学校区域図

— : 通学路(学校指定)

● : 要対策箇所



No.5

路線名：県道沼津三島線

<危険の状況>

・朝、車の通りが多く、歩道が狭いため危険。  
脇道から出てくる車も多い。自転車も多く歩道を通るので、接触の危険もある。

<対策内容>

- ・【県道路管理者】緑色のカー化・車止めの設置
- ・【県教育委員会】自転車の乗り方の指導



地図名：みんなのハザードマップ



# 【沼津市】大岡小中学校区・大岡南小学校区(R3要対策箇所)

【対策検討メンバー】沼津市通学路安全対策アドバイザー、沼津市教育委員会、大岡中学校、大岡小学校、大岡南小学校、大岡コミュニティ、国土交通省沼津河川国道事務所、静岡県沼津土木事務所工事第1課、沼津警察署、沼津市道路管理課、沼津市生活安心課、沼津市子育て支援課

学校区域図

— : 通学路(学校指定)

● : 要対策箇所



No.6

路線名：市道3220号線

<危険の状況>

- ・自動車の交通量が多い。児童が横断する時にスピードの速い自動車が、児童を確認せずに通過することも多くある。スクールガードの指示で止まる自動車が多い。

<対策内容>

- ・【警察】横断歩道の撤去
- ・【市道路管理者】ポストコンの設置

# 【沼津市】愛鷹小中学校区(R3要対策箇所)

【対策検討メンバー】沼津市通学路安全対策アドバイザー、沼津市教育委員会、愛鷹中学校、愛鷹小学校、愛鷹地区連合自治会、国土交通省沼津河川国道事務所、静岡県沼津土木事務所工事第1課、沼津警察署、沼津市道路管理課、沼津市生活安心課、沼津市子育て支援課

## 学校区域図

— : 通学路(学校指定)

● : 要対策箇所



No.7  
路線名：市道1312号線  
＜危険の状況＞  
・東原ニュータウンから南進してくる交差点で、左折する車が歩行者に接近し、危険である。また、一時停止線が薄くなっているため、鳥谷方面から歩いてくる子供と交差する危険がある。鳥谷方面の道路の白線も消えかかっている。  
＜対策内容＞  
・【市道路管理者】外側線の設置・速度抑制対策  
・【警察】一時停止線の塗直し




# 【沼津市】愛鷹小中学校区(R3要対策箇所)

【対策検討メンバー】沼津市通学路安全対策アドバイザー、沼津市教育委員会、愛鷹中学校、愛鷹小学校、愛鷹地区連合自治会、国土交通省沼津河川国道事務所、静岡県沼津土木事務所工事第1課、沼津警察署、沼津市道路管理課、沼津市生活安心課、沼津市子育て支援課

学校区域図

— : 通学路(学校指定)

● : 要対策箇所



No.8  
路線名：市道2571号線

<危険の状況>

・ららぼーと沼津ができ、交通量が増えたが道路に段差があったり白線が途切れていたりするところがある。

<対策内容>

・【市道路管理者】外側線の設置・グリーンパルの設置



No.9

路線名：県道沼津三島線

<危険の状況>

・西進の車からは通学路ということが分からない。生垣が伸びすぎて邪魔である。交通標識も隠れてしまっている。

<対策内容>

・【警察】横断歩道の移設  
・【学校】生徒に歩き方の指導

ららぼーと沼津


# 【沼津市】愛鷹小中学校区(R3要対策箇所)

【対策検討メンバー】沼津市通学路安全対策アドバイザー、沼津市教育委員会、愛鷹中学校、愛鷹小学校、愛鷹地区連合自治会、国土交通省沼津河川国道事務所、静岡県沼津土木事務所工事第1課、沼津警察署、沼津市道路管理課、沼津市生活安心課、沼津市子育て支援課

学校区域図

— : 通学路(学校指定)

● : 要対策箇所



No.10

路線名：県道沼津三島線

<危険の状況>

・緩やかなカーブになっており、南進で横断歩道を渡ろうとすると西進車両が見えない。カーブミラーは運転手からは見えるが、横断歩道待機場所からは見えない。

<対策内容>

・【地元自治会】石碑の撤去



ららぽーと沼津


# 【沼津市】原東小学校区(R3要対策箇所)

【対策検討メンバー】沼津市教育委員会、原東小学校、特別支援学校、県営原団地自治会、国土交通省沼津河川国道事務所、富士急バス、沼津警察署、沼津市教育委員会、沼津市道路管理課

## 学校区域図

— : 通学路(学校指定)

● : 要対策箇所



No.11

路線名：市道2270号線

<危険の状況>

- ・生活道路内で抜け道として利用する車両が多く速度も速いため危険である。

<対策内容>

- ・【市道路管理者】スムーズ横断歩道の設置



原東小学校