

# 【沼津市】第一中学校区(R4要対策箇所)

【対策検討メンバー】沼津市通学路安全対策アドバイザー、沼津市教育委員会、第一中学校、国土交通省沼津河川国道事務所、静岡県沼津土木事務所工事第1課、沼津警察署、沼津市道路管理課、沼津市生活安心課、沼津市子育て支援課

## 学校区域図

— : 通学路(学校指定)

● : 要対策箇所



No.1


路線名：市道0120線

<危険の状況>

- ・東西に向けての歩行者信号機がない。朝は、通勤ラッシュで右左折する車が多いため、歩行者信号機の設置をお願いしたい。

<対策内容>

- ・【市道路管理者】速度抑制対策
- ・【警察】歩行者用信号機設置の検討



# 【沼津市】第一中学校区 (R4要対策箇所)

【対策検討メンバー】沼津市通学路安全対策アドバイザー、沼津市教育委員会、第一中学校、国土交通省沼津河川国道事務所、静岡県沼津土木事務所工事第1課、沼津警察署、沼津市道路管理課、沼津市生活安心課、沼津市子育て支援課

学校区域図

— : 通学路(学校指定)

● : 要対策箇所



No.2

路線名 : 市道0268線

<危険の状況>

・交通事故が多い交差点。抜け道や付近のトラックが多く交通も多い、これまでも対策を行ってきたが改善しない。

<対策内容>

- ・【市道路管理者】対策検討中
- ・【警察】対策検討中



沼津間門  
郵便局

池彦3

中筋

池彦2

ライフ

# 【沼津市】第一中学校区(R4要対策箇所)

【対策検討メンバー】沼津市通学路安全対策アドバイザー、沼津市教育委員会、第一中学校、国土交通省沼津河川国道事務所、静岡県沼津土木事務所工事第1課、沼津警察署、沼津市道路管理課、沼津市生活安心課、沼津市子育て支援課

学校区域図

— : 通学路(学校指定)

● : 要対策箇所



No.3

路線名：市道3719号線

<危険の状況>

- ・交通量が多い道路であるが、歩道がなく危険。見通しが悪い交差点である。

<対策内容>

- ・【市道路管理者】外側線設置・グリーンベルト設置



# 【沼津市】第一小学校区(R4要対策箇所)

【対策検討メンバー】沼津市通学路安全対策アドバイザー、沼津市教育委員会、第一小学校、国土交通省沼津河川国道事務所、静岡県沼津土木事務所工事第1課、沼津警察署、沼津市道路管理課、沼津市生活安心課、沼津市子育て支援課

学校区域図

— : 通学路(学校指定)

● : 要対策箇所



No.4

路線名：市道3794号線

<危険の状況>

- ・見通しの悪い交差点があり車から児童が見えにくい。

<対策内容>

- ・【市道路管理者】ポストコーンの設置




# 【沼津市】第一小学校区(R4要対策箇所)

【対策検討メンバー】沼津市通学路安全対策アドバイザー、沼津市教育委員会、第一小学校、国土交通省沼津河川国道事務所、静岡県沼津土木事務所工事第1課、沼津警察署、沼津市道路管理課、沼津市生活安心課、沼津市子育て支援課

学校区域図

— : 通学路(学校指定)

● : 要対策箇所



No.5


路線名：市道0113号線

<危険の状況>

・時間によって信号が見えにくい。

<対策内容>

・【警察】信号機のLED化



# 【沼津市】今沢中学校区(R4要対策箇所)

【対策検討メンバー】沼津市通学路安全対策アドバイザー、沼津市教育委員会、今沢中学校、国土交通省沼津河川国道事務所、静岡県沼津土木事務所工事第1課、沼津警察署、沼津市道路管理課、沼津市生活安心課、沼津市子育て支援課

## 学校区域図

— : 通学路(学校指定)

● : 要対策箇所

No.6

路線名：市道0209号線

<危険の状況>

・歩道(グリーンパルト)があるが、安全にできないものか。

<対策内容>

- ・【市道路管理者】区画線の塗直し
- ・【その他】地域で歩道に出ている垣根や雑草の処理の依頼



今沢中学校

津市立  
今沢中学  
校

沼津市立  
今沢小学  
校

沼津市立  
あしたか  
学園



# 【沼津市】今沢中学校区(R4要対策箇所)

【対策検討メンバー】沼津市通学路安全対策アドバイザー、沼津市教育委員会、今沢中学校、国土交通省沼津河川国道事務所、静岡県沼津土木事務所工事第1課、沼津警察署、沼津市道路管理課、沼津市生活安心課、沼津市子育て支援課

学校区域図

— : 通学路(学校指定)

● : 要対策箇所

No.7



路線名：市道0209号線

<危険の状況>

・橋の手摺が低く、子供が河を覗いたりする危険がある。隙間に頭を入れて覗いている子供もいる

<対策内容>

- ・【市道路管理者】対応検討
- ・【学校】学校からの指導



# 【沼津市】今沢小学校区(R4要対策箇所)

【対策検討メンバー】沼津市通学路安全対策アドバイザー、沼津市教育委員会、今沢小学校、国土交通省沼津河川国道事務所、静岡県沼津土木事務所工事第1課、沼津警察署、沼津市道路管理課、沼津市生活安心課、沼津市子育て支援課

学校区域図

— : 通学路(学校指定)

● : 要対策箇所

No.8



路線名 : 市道0209号線

<危険の状況>

・歩道のポストコーンが折れている

<対策内容>

・【市道路管理者】ポストコーンの設置





# 【沼津市】今沢小学校区(R4要対策箇所)

【対策検討メンバー】沼津市通学路安全対策アドバイザー、沼津市教育委員会、今沢小学校、国土交通省沼津河川国道事務所、静岡県沼津土木事務所工事第1課、沼津警察署、沼津市道路管理課、沼津市生活安心課、沼津市子育て支援課

学校区域図

— : 通学路(学校指定)

● : 要対策箇所

No.9

路線名：国道1号線側道

<危険の状況>

- ・車止めボールの根元が錆びている。耐久性が心配である。

<対策内容>

- ・【国道路管理者】耐久性を確認し対応

