令和4年度　子供の移動経路(通学路)合同点検要対策箇所一覧表

No.	学校名	場所	点検内容→対応(予定)	対応担当(予定)						開始年度(予定)	完了年度(予定)
				道路管理者(国)	道路管理者(県)	道路管理者(市)	警察	学校教育委員会	その他		
1	第一中学校	新中川付近 交差点	東西に向けての歩行者 信号機がない。朝は 通勤ラッシュで右左折する車が多いため、歩行者信号の設置をお願いしたい。→信号機の設置か、速度抑制対策を検討。			○	○			R4	R4
2	第一中学校	丸子町付近　交差点	見晴らしがよい交差点だが、交通事故が多い 。抜け道になっていることや、付近のコンクリート 工場のトラックが通ることなどから交通量も多い 。これまでも対策をしてきたが 改善しない。→全体的な安全対策の再検討を実施。			○	○			R4	R4
3	第一中学校	錦町付近	周囲の道路の信号回避の抜け道になっているため交通量が多い。生徒の利用も多い道路だが、歩道などがはっきりしない。 安全性を高めたい 。→外側線の設置			○	○	○		R4	R4
4	第一小学校	八幡町　真砂橋付近	見通しの悪い 交差点 が 裏門 にあり、車から 児童が 見えにくい 。→ポストコーンの設置			○		○		R4	R4
5	第一小学校	末広町　交差点	時間によって信号機が見えづらい。→信号機のLED化				○			R4	R4
6	今沢中学校	入方川　側道	歩道(グリーンベルト)があるが、より安全にできないものか。→外側線の塗直し・路面標示の塗直し			○			○地域での歩道に出ている垣根や雑草の処理を依頼。	R4	R4
7	今沢小学校	今沢橋	橋の手すりが低く、子供が河をのぞいたりする危険がある。また、隙間に頭を入れてのぞいている姿も見る。→学校からの安全指導。			○	○			R4	R4
8	今沢小学校	歩道 セブンイレブン 周辺	歩道のポールが折れている。→ポストコーンの設置			○	○			R4	R4
9	今沢小学校	沼川の横のポール	根元が錆びている。耐久性が心配。 →耐久性をテストし、確認済み(令和4年8月)	○						R4	R4