


中央公園の現況



- ①公園エントランス 旧国道一号に面した出入口
- ②多目的広場 各種イベント等を行う広場
- ③芝生広場 南北を繋ぐ通路沿いの広場
- ④民間施設跡地 現在は更地
- ⑤公衆トイレ 男：小2・大2、女：2、多目的：2
- ⑥芝生広場 ブランコがある広場



公園エントランス



多目的広場



公衆トイレ



芝生広場

現在の活用状況



周辺環境を活かしたランニングイベント



市内飲食店による出店イベント

公園の周辺環境




公園に隣接した狩野川の階段堤




公園に接続した歩行者専用の橋

周辺施設との連携における課題



中央公園で毎年9月に開催され、当市の美酒・美食を集めた一大イベントである「THIS IS NUMAZU」は、年々来場者が増え、中央公園だけの開催では出店店舗、来場者を納められないことから、隣接する狩野川階段を含めた実施に切り替わっている。しかし、中央公園からの移動には、左に示すループ階段しかなく、2会場間の連携が十分とれていないのが現状。

公園施設における課題




① 公衆トイレ及び花壇
による東西の分断

② 城跡の石積みによる
南北の高低差

公園施設における課題

トイレによる分断



南北の高低差

