

沼津市新中間処理施設敷地造成工事 土壌汚染対策工 追加ボーリング



位置: 2B⑧青-1
撮影日: 2025年2月26日

施工前



位置: 2B⑧青-1
撮影日: 2025年2月26日

掘進状況



位置: 2B⑧青-1
撮影日: 2025年2月26日

残尺

沼津市新中間処理施設敷地造成工事 土壌汚染対策工 追加ボーリング




位置: 2B⑧青-1
撮影日: 2025年2月26日

検尺



位置: 2B⑧青-1
撮影日: 2025年2月27日

施工後



位置: 2B⑧青-1
撮影日: 2025年2月26日

コア (0.00m-5.00m)

沼津市新中間処理施設敷地造成工事 土壌汚染対策工 追加ボーリング



位置: 2B⑧青-1
撮影日: 2025年2月27日

コア(5.00m-8.00m)



位置: 2B⑧青-1
撮影日: 2025年2月27日

採取試料

余 白

沼津市新中間処理施設敷地造成工事 土壌汚染対策工 追加ボーリング



位置: 2B⑨青-2
撮影日: 2025年2月26日

施工前



位置: 2B⑨青-2
撮影日: 2025年2月26日

掘進状況



位置: 2B⑨青-2
撮影日: 2025年2月26日

残尺

沼津市新中間処理施設敷地造成工事 土壌汚染対策工 追加ボーリング



位置: 2B⑨青-2
撮影日: 2025年2月26日

検尺



位置: 2B⑨青-2
撮影日: 2025年2月27日

施工後



位置: 2B⑨青-2
撮影日: 2025年2月26日

コア (0.00m~5.00m)

沼津市新中間処理施設敷地造成工事 土壌汚染対策工 追加ボーリング



位置: 2B⑨青-2
撮影日: 2025年2月26日

コア(5.00m-8.00m)



位置: 2B⑨青-2
撮影日: 2025年2月26日

採取試料


余 白

沼津市新中間処理施設敷地造成工事 土壌汚染対策工 追加ボーリング



位置: 2B⑧赤-1
撮影日: 2025年2月27日

施工前



位置: 2B⑧赤-1
撮影日: 2025年2月27日

掘進状況



位置: 2B⑧赤-1
撮影日: 2025年2月27日

残尺

沼津市新中間処理施設敷地造成工事 土壌汚染対策工 追加ボーリング



位置: 2B⑧赤-1
撮影日: 2025年2月27日

検尺



位置: 2B⑧赤-1
撮影日: 2025年2月27日

施工後



位置: 2B⑧赤-1
撮影日: 2025年2月27日

コア (0.00m~5.00m)

沼津市新中間処理施設敷地造成工事 土壌汚染対策工 追加ボーリング



位置: 2B⑧赤-1
撮影日: 2025年2月27日

コア(5.00m-10.00m)



位置: 2B⑧赤-1
撮影日: 2025年2月27日

コア(10.00m-11.00m)



位置: 2B⑧赤-1
撮影日: 2025年2月28日

採取試料

沼津市新中間処理施設敷地造成工事 土壌汚染対策工 追加ボーリング



位置: 2B⑨赤-2
撮影日: 2025年2月27日

施工前



位置: 2B⑨赤-2
撮影日: 2025年2月28日

掘進状況



位置: 2B⑨赤-2
撮影日: 2025年2月28日

残尺

沼津市新中間処理施設敷地造成工事 土壌汚染対策工 追加ボーリング




位置: 2B⑨赤-2
撮影日: 2025年2月28日

検尺



位置: 2B⑨赤-2
撮影日: 2025年2月28日

施工後



位置: 2B⑨赤-2
撮影日: 2025年2月28日

コア (0.00m~5.00m)

沼津市新中間処理施設敷地造成工事 土壌汚染対策工 追加ボーリング



位置: 2B⑨赤-2
撮影日: 2025年2月28日

コア(5.00m-10.00m)



位置: 2B⑨赤-2
撮影日: 2025年2月28日

コア(10.00m-11.00m)



位置: 2B⑨赤-2
撮影日: 2025年2月28日

採取試料

沼津市新中間処理施設敷地造成工事 土壌汚染対策工 追加ボーリング



位置: 2C⑦赤-3
撮影日: 2025年2月28日

施工前



位置: 2C⑦赤-3
撮影日: 2025年3月3日

掘進状況



位置: 2C⑦赤-3
撮影日: 2025年3月3日

残尺

沼津市新中間処理施設敷地造成工事 土壌汚染対策工 追加ボーリング



位置: 2C⑦赤-3
撮影日: 2025年3月3日

検尺



位置: 2C⑦赤-3
撮影日: 2025年3月3日

施工後



位置: 2C⑦赤-3
撮影日: 2025年3月3日

コア (0.00m-5.00m)

沼津市新中間処理施設敷地造成工事 土壌汚染対策工 追加ボーリング



位置: 2C⑦赤-3
撮影日: 2025年3月3日

コア(5.00m-9.15m)



位置: 2C⑦赤-3
撮影日: 2025年3月4日

採取試料

余 白

沼津市新中間処理施設敷地造成工事 土壌汚染対策工 追加ボーリング



位置: 3B③赤-4
撮影日: 2025年3月3日

施工前



位置: 3B③赤-4
撮影日: 2025年3月4日

掘進状況



位置: 3B③赤-4
撮影日: 2025年3月4日

残尺

沼津市新中間処理施設敷地造成工事 土壌汚染対策工 追加ボーリング



位置: 3B③赤-4
撮影日: 2025年3月4日

検尺



位置: 3B③赤-4
撮影日: 2025年3月4日

施工後



位置: 3B③赤-4
撮影日: 2025年3月4日

コア (0.00m-5.00m)

沼津市新中間処理施設敷地造成工事 土壌汚染対策工 追加ボーリング



位置: 3B③赤-4
撮影日: 2025年3月4日

コア(5.00m-8.00m)



位置: 3B③赤-4
撮影日: 2025年3月4日

採取試料

余 白

沼津市新中間処理施設敷地造成工事 土壌汚染対策工 追加ボーリング



位置: 3B②赤-5
撮影日: 2025年3月5日

施工前



位置: 3B②赤-5
撮影日: 2025年3月6日

掘進状況



位置: 3B②赤-5
撮影日: 2025年3月6日

残尺

沼津市新中間処理施設敷地造成工事 土壌汚染対策工 追加ボーリング



位置: 3B②赤-5
撮影日: 2025年3月7日

検尺



位置: 3B②赤-5
撮影日: 2025年3月6日

井戸材検尺



位置: 3B②赤-5
撮影日: 2025年3月6日

井戸材挿入状況

沼津市新中間処理施設敷地造成工事 土壌汚染対策工 追加ボーリング



位置: 3B②赤-5
撮影日: 2025年3月6日

砂利充填状況



位置: 3B②赤-5
撮影日: 2025年3月6日

ベントナイトペレット充填状況



位置: 3B②赤-5
撮影日: 2025年3月10日

パージ状況

沼津市新中間処理施設敷地造成工事 土壌汚染対策工 追加ボーリング



位置: 3B②赤-5
撮影日: 2025年3月10日

採水状況



位置: 3B②赤-5
撮影日: 2025年3月7日

施工後



位置: 3B②赤-5
撮影日: 2025年3月6日

コア (0.00m~5.00m)

沼津市新中間処理施設敷地造成工事 土壌汚染対策工 追加ボーリング



位置: 3B②赤-5
撮影日: 2025年3月6日

コア(5.00m-8.00m)



位置: 3B②赤-5
撮影日: 2025年3月6日

採取試料



位置: 3B②赤-5
撮影日: 2025年3月10日


採取試料

沼津市新中間処理施設敷地造成工事 土壌汚染対策工 追加ボーリング



位置: 2B⑧赤-6
撮影日: 2025年3月4日

施工前



位置: 2B⑧赤-6
撮影日: 2025年3月5日

掘進状況



位置: 2B⑧赤-6
撮影日: 2025年3月5日

残尺

沼津市新中間処理施設敷地造成工事 土壌汚染対策工 追加ボーリング



位置: 2B⑧赤-6
撮影日: 2025年3月5日

検尺



位置: 2B⑧赤-6
撮影日: 2025年3月10日

施工後



位置: 2B⑧赤-6
撮影日: 2025年3月5日

コア (0.00m-5.00m)

沼津市新中間処理施設敷地造成工事 土壌汚染対策工 追加ボーリング



位置: 2B⑧赤-6
撮影日: 2025年3月5日

コア(5.00m-10.00m)



位置: 2B⑧赤-6
撮影日: 2025年3月5日

コア(10.00m-12.00m)



位置: 2B⑧赤-6
撮影日: 2025年3月6日

採取試料