

沼津市新中間処理施設敷地造成工事 土壌汚染対策工 追加ボーリング



位置: 2C⑦緑-1
撮影日: 2025年3月5日

施工前



位置: 2C⑦緑-1
撮影日: 2025年3月5日

掘進状況



位置: 2C⑦緑-1
撮影日: 2025年3月5日

残尺

沼津市新中間処理施設敷地造成工事 土壌汚染対策工 追加ボーリング



位置: 2C⑦緑-1
撮影日: 2025年3月5日

検尺



位置: 2C⑦緑-1
撮影日: 2025年3月5日

施工後



位置: 2C⑦緑-1
撮影日: 2025年3月5日

コア (0.00m~5.00m)

沼津市新中間処理施設敷地造成工事 土壌汚染対策工 追加ボーリング



位置: 2C⑦緑-1
撮影日: 2025年3月5日

コア(5.00m-10.00m)



位置: 2C⑦緑-1
撮影日: 2025年3月5日

コア(10.00m-11.00m)



位置: 2C⑦緑-1
撮影日: 2025年3月6日

採取試料

沼津市新中間処理施設敷地造成工事 土壌汚染対策工 追加ボーリング



位置: 2C⑦緑-2
撮影日: 2025年3月5日

施工前



位置: 2C⑦緑-2
撮影日: 2025年3月6日

掘進状況



位置: 2C⑦緑-2
撮影日: 2025年3月6日

残尺

沼津市新中間処理施設敷地造成工事 土壌汚染対策工 追加ボーリング



位置: 2C⑦緑-2
撮影日: 2025年3月6日

検尺



位置: 2C⑦緑-2
撮影日: 2025年3月6日

施工後



位置: 2C⑦緑-2
撮影日: 2025年3月6日

コア (0.00m~5.00m)

沼津市新中間処理施設敷地造成工事 土壌汚染対策工 追加ボーリング



位置: 2C⑦緑-2
撮影日: 2025年3月6日

コア(5.00m-10.00m)



位置: 2C⑦緑-2
撮影日: 2025年3月6日

コア(10.00m-11.00m)



位置: 2C⑦緑-2
撮影日: 2025年3月7日

採取試料

沼津市新中間処理施設敷地造成工事 土壌汚染対策工 追加ボーリング



位置: 3B③緑-3
撮影日: 2025年3月3日

施工前



位置: 3B③緑-3
撮影日: 2025年3月3日

掘進状況



位置: 3B③緑-3
撮影日: 2025年3月3日

残尺

沼津市新中間処理施設敷地造成工事 土壌汚染対策工 追加ボーリング




位置: 3B③緑-3
撮影日: 2025年3月4日

検尺



位置: 3B③緑-3
撮影日: 2025年3月3日

施工後



位置: 3B③緑-3
撮影日: 2025年3月3日

コア (0.00m-5.00m)

沼津市新中間処理施設敷地造成工事 土壌汚染対策工 追加ボーリング



位置: 3B③緑-3
撮影日: 2025年3月3日

コア(5.00m~8.00m)



位置: 3B③緑-3
撮影日: 2025年3月5日

採取試料

余 白

沼津市新中間処理施設敷地造成工事 土壌汚染対策工 追加ボーリング



位置: 3B②緑-4
撮影日: 2025年3月3日

施工前



位置: 3B②緑-4
撮影日: 2025年3月4日

掘進状況



位置: 3B②緑-4
撮影日: 2025年3月4日

残尺

沼津市新中間処理施設敷地造成工事 土壌汚染対策工 追加ボーリング



位置: 3B②緑-4
撮影日: 2025年3月4日

検尺



位置: 3B②緑-4
撮影日: 2025年3月4日

施工後



位置: 3B②緑-4
撮影日: 2025年3月4日

コア (0.00m~5.00m)

沼津市新中間処理施設敷地造成工事 土壌汚染対策工 追加ボーリング



位置: 3B②緑-4
撮影日: 2025年3月4日

コア(5.00m-8.80m)



位置: 3B②緑-4
撮影日: 2025年3月4日

採取試料


余 白

沼津市新中間処理施設敷地造成工事 土壌汚染対策工 追加ボーリング



位置: 3B②緑-5
撮影日: 2025年3月4日

施工前



位置: 3B②緑-5
撮影日: 2025年3月4日

掘進状況



位置: 3B②緑-5
撮影日: 2025年3月4日

残尺

沼津市新中間処理施設敷地造成工事 土壌汚染対策工 追加ボーリング



位置: 3B②緑-5
撮影日: 2025年3月5日

検尺



位置: 3B②緑-5
撮影日: 2025年3月5日

施工後



位置: 3B②緑-5
撮影日: 2025年3月4日

コア (0.00m~5.00m)

沼津市新中間処理施設敷地造成工事 土壌汚染対策工 追加ボーリング



位置: 3B②緑-5
撮影日: 2025年3月5日

コア(5.00m-10.00m)



位置: 3B②緑-5
撮影日: 2025年3月5日

採取試料

余 白


沼津市新中間処理施設敷地造成工事 土壌汚染対策工 追加ボーリング



位置: 2B⑧緑-6
撮影日: 2025年3月4日

施工前

※看板-測点の表示間違い



位置: 2B⑧緑-6
撮影日: 2025年3月4日

掘進状況

※看板-測点の表示間違い



位置: 2B⑧緑-6
撮影日: 2025年3月4日

残尺

※看板-測点の表示間違い

沼津市新中間処理施設敷地造成工事 土壌汚染対策工 追加ボーリング



位置: 2B⑧緑-6
撮影日: 2025年3月5日

検尺

※看板-測点の表示間違い



位置: 2B⑧緑-6
撮影日: 2025年3月6日

施工後

※看板-測点の表示間違い



位置: 2B⑧緑-6
撮影日: 2025年3月4日

コア (0.00m~5.00m)

※看板-測点の表示間違い

沼津市新中間処理施設敷地造成工事 土壌汚染対策工 追加ボーリング



位置: 2B⑧緑-6
撮影日: 2025年3月4日

コア(5.00m-10.00m)

※看板-測点の表示間違い



位置: 2B⑧緑-6
撮影日: 2025年3月5日

コア(10.00m-11.00m)

※看板-測点の表示間違い



位置: 2B⑧緑-6
撮影日: 2025年3月6日

採取試料

沼津市新中間処理施設造成工事 土壌汚染対策工 追加ボーリング



位置: 3B②緑-7
撮影日: 2025年4月19日

施工前



位置: 3B②緑-7
撮影日: 2025年4月19日

掘進状況



位置: 3B②緑-7
撮影日: 2025年4月19日

残尺

沼津市新中間処理施設造成工事 土壌汚染対策工 追加ボーリング



位置： 3B②緑-7
撮影日： 2025年4月19日

検尺



位置： 3B②緑-7
撮影日： 2025年4月19日

施工後



位置： 3B②緑-7
撮影日： 2025年4月19日

コア試料(0~4.0m)

沼津市新中間処理施設造成工事 土壌汚染対策工 追加ボーリング



位置： 3B②緑-7
撮影日： 2025年4月19日

採取試料

位置：
撮影日：

余 白

位置：
撮影日：

余 白

沼津市新中間処理施設造成工事 土壌汚染対策工 追加ボーリング



位置: 3B②緑-8
撮影日: 2025年4月19日

施工前



位置: 3B②緑-8
撮影日: 2025年4月19日

掘進状況



位置: 3B②緑-8
撮影日: 2025年4月19日

残尺

沼津市新中間処理施設造成工事 土壌汚染対策工 追加ボーリング

位置： 3B②緑-8
撮影日： 2025年4月19日



検尺

位置： 3B②緑-8
撮影日： 2025年4月19日




施工後

位置： 3B②緑-8
撮影日： 2025年4月19日



コア試料(0~5.0m)

沼津市新中間処理施設造成工事 土壌汚染対策工 追加ボーリング



位置： 3B②緑-8
撮影日： 2025年4月19日

採取試料

余 白

位置：
撮影日：

余 白

位置：
撮影日：