

沼津市新中間処理施設敷地造成工事 土壌汚染対策工 追加ボーリング



位置: 2B⑤黄色-1
撮影日: 2025年3月6日

施工前



位置: 2B⑤黄色-1
撮影日: 2025年3月6日

掘進状況



位置: 2B⑤黄色-1
撮影日: 2025年3月6日

残尺

沼津市新中間処理施設敷地造成工事 土壌汚染対策工 追加ボーリング



位置: 2B⑤黄色-1
撮影日: 2025年3月6日

検尺



位置: 2B⑤黄色-1
撮影日: 2025年3月6日

施工後



位置: 2B⑤黄色-1
撮影日: 2025年3月6日

コア (0.00m-5.00m)

沼津市新中間処理施設敷地造成工事 土壌汚染対策工 追加ボーリング



位置: 2B⑤黄色-1
撮影日: 2025年3月6日

コア(5.00m-10.00m)



位置: 2B⑤黄色-1
撮影日: 2025年3月6日

コア(10.00m-11.00m)



位置: 2B⑤黄色-1
撮影日: 2025年3月10日


採取試料

沼津市新中間処理施設敷地造成工事 土壌汚染対策工 追加ボーリング



位置: 2B⑥黄色-2
撮影日: 2025年3月6日

施工前



位置: 2B⑥黄色-2
撮影日: 2025年3月6日

掘進状況



位置: 2B⑥黄色-2
撮影日: 2025年3月6日

残尺

沼津市新中間処理施設敷地造成工事 土壌汚染対策工 追加ボーリング



位置: 2B⑥黄色-2
撮影日: 2025年3月6日

検尺



位置: 2B⑥黄色-2
撮影日: 2025年3月6日

施工後



位置: 2B⑥黄色-2
撮影日: 2025年3月6日

コア (0.00m~5.00m)

沼津市新中間処理施設敷地造成工事 土壌汚染対策工 追加ボーリング



位置: 2B⑥黄色-2
撮影日: 2025年3月6日

コア(5.00m-10.00m)



位置: 2B⑥黄色-2
撮影日: 2025年3月6日

コア(10.00m-11.00m)



位置: 2B⑥黄色-2
撮影日: 2025年3月10日

採取試料

沼津市新中間処理施設敷地造成工事 土壌汚染対策工 追加ボーリング



位置: 2C④黄色-3
撮影日: 2025年3月7日

施工前



位置: 2C④黄色-3
撮影日: 2025年3月7日

掘進状況



位置: 2C④黄色-3
撮影日: 2025年3月7日

残尺

沼津市新中間処理施設敷地造成工事 土壌汚染対策工 追加ボーリング



位置: 2C④黄色-3
撮影日: 2025年3月7日

検尺



位置: 2C④黄色-3
撮影日: 2025年3月7日

施工後



位置: 2C④黄色-3
撮影日: 2025年3月7日

コア (0.00m-5.00m)

沼津市新中間処理施設敷地造成工事 土壌汚染対策工 追加ボーリング



位置: 2C④黄色-3
撮影日: 2025年3月7日

コア(5.00m-10.00m)



位置: 2C④黄色-3
撮影日: 2025年3月7日

コア(10.00m-11.00m)



位置: 2C④黄色-3
撮影日: 2025年3月10日


採取試料

沼津市新中間処理施設敷地造成工事 土壌汚染対策工 追加ボーリング



位置: 2C⑤黄色-4
撮影日: 2025年3月7日

施工前



位置: 2C⑤黄色-4
撮影日: 2025年3月10日

掘進状況



位置: 2C⑤黄色-4
撮影日: 2025年3月10日

残尺

沼津市新中間処理施設敷地造成工事 土壌汚染対策工 追加ボーリング



位置: 2C⑤黄色-4
撮影日: 2025年3月10日

検尺



位置: 2C⑤黄色-4
撮影日: 2025年3月10日

施工後



位置: 2C⑤黄色-4
撮影日: 2025年3月10日

コア (0.00m~5.00m)

沼津市新中間処理施設敷地造成工事 土壌汚染対策工 追加ボーリング



位置: 2C⑤黄色-4
撮影日: 2025年3月10日

コア(5.00m-10.00m)



位置: 2C⑤黄色-4
撮影日: 2025年3月10日

コア(10.00m-11.00m)



位置: 2C⑤黄色-4
撮影日: 2025年3月11日

採取試料

沼津市新中間処理施設敷地造成工事 土壌汚染対策工 追加ボーリング



位置: 2C⑧黄色-5
撮影日: 2025年3月10日

施工前



位置: 2C⑧黄色-5
撮影日: 2025年3月11日

掘進状況



位置: 2C⑧黄色-5
撮影日: 2025年3月11日

残尺

沼津市新中間処理施設敷地造成工事 土壌汚染対策工 追加ボーリング



位置: 2C⑧黄色-5
撮影日: 2025年3月11日

検尺



位置: 2C⑧黄色-5
撮影日: 2025年3月11日

施工後



位置: 2C⑧黄色-5
撮影日: 2025年3月10日

コア (0.00m-5.00m)

沼津市新中間処理施設敷地造成工事 土壌汚染対策工 追加ボーリング



位置: 2C⑧黄色-5
撮影日: 2025年3月11日

コア(5.00m-10.00m)



位置: 2C⑧黄色-5
撮影日: 2025年3月11日

コア(10.00m-11.00m)



位置: 2C⑧黄色-5
撮影日: 2025年3月11日

採取試料

沼津市新中間処理施設敷地造成工事 土壌汚染対策工 追加ボーリング



位置: 3C①黄色-6
撮影日: 2025年3月6日

施工前



位置: 3C①黄色-6
撮影日: 2025年3月7日

掘進状況



位置: 3C①黄色-6
撮影日: 2025年3月7日

残尺

沼津市新中間処理施設敷地造成工事 土壌汚染対策工 追加ボーリング



位置: 3C①黄色-6
撮影日: 2025年3月7日

検尺



位置: 3C①黄色-6
撮影日: 2025年3月10日

ベントナイト充填状況



位置: 3C①黄色-6
撮影日: 2025年3月10日

施工後

沼津市新中間処理施設敷地造成工事 土壌汚染対策工 追加ボーリング



位置: 3C①黄色-6
撮影日: 2025年3月7日

コア(0.00m-5.00m)



位置: 3C①黄色-6
撮影日: 2025年3月7日

コア(5.00m-10.00m)



位置: 3C①黄色-6
撮影日: 2025年3月12日

採取試料