

沼津市新中間処理施設敷地造成工事 土壌汚染対策工 追加ボーリング



位置: 3C②黄色-7
撮影日: 2025年3月11日

施工前



位置: 3C②黄色-7
撮影日: 2025年3月12日

掘進状況



位置: 3C②黄色-7
撮影日: 2025年3月12日

残尺

沼津市新中間処理施設敷地造成工事 土壌汚染対策工 追加ボーリング




位置: 3C②黄色-7
撮影日: 2025年3月12日

検尺



位置: 3C②黄色-7
撮影日: 2025年3月12日

ベントナイト充填状況



位置: 3C②黄色-7
撮影日: 2025年3月12日

施工後

沼津市新中間処理施設敷地造成工事 土壌汚染対策工 追加ボーリング



位置: 3C②黄色-7
 撮影日: 2025年3月11・12日

コア (0.00m-5.00m)



位置: 3C②黄色-7
 撮影日: 2025年3月12日

コア (5.00m-10.00m)



位置: 3C②黄色-7
 撮影日: 2025年3月12日


採取試料

沼津市新中間処理施設敷地造成工事 土壌汚染対策工 追加ボーリング



位置: 3C④黄色-8
撮影日: 2025年3月7日

施工前



位置: 3C④黄色-8
撮影日: 2025年3月7日

掘進状況



位置: 3C④黄色-8
撮影日: 2025年3月7日

残尺

沼津市新中間処理施設敷地造成工事 土壌汚染対策工 追加ボーリング



位置: 3C④黄色-8
撮影日: 2025年3月7日

検尺



位置: 3C④黄色-8
撮影日: 2025年3月7日

施工後



位置: 3C④黄色-8
撮影日: 2025年3月7日

コア (0.00m~5.00m)

沼津市新中間処理施設敷地造成工事 土壌汚染対策工 追加ボーリング



位置: 3C④黄色-8
撮影日: 2025年3月7日

コア(5.00m-9.00m)



位置: 3C④黄色-8
撮影日: 2025年3月12日

採取試料


余 白

沼津市新中間処理施設敷地造成工事 土壌汚染対策工 追加ボーリング



位置: 3C⑤黄色-9
撮影日: 2025年3月6日

施工前



位置: 3C⑤黄色-9
撮影日: 2025年3月6日

掘進状況



位置: 3C⑤黄色-9
撮影日: 2025年3月7日

残尺

沼津市新中間処理施設敷地造成工事 土壌汚染対策工 追加ボーリング



位置: 3C⑤黄色-9
撮影日: 2025年3月7日

検尺



位置: 3C⑤黄色-9
撮影日: 2025年3月7日

施工後



位置: 3C⑤黄色-9
撮影日: 2025年3月6日

コア (0.00m~5.00m)

沼津市新中間処理施設敷地造成工事 土壌汚染対策工 追加ボーリング



位置: 3C⑤黄色-9
撮影日: 2025年3月7日

コア(5.00m-9.00m)



位置: 3C⑤黄色-9
撮影日: 2025年3月12日

採取試料

余 白

沼津市新中間処理施設敷地造成工事 土壌汚染対策工 追加ボーリング



位置: 3C⑦黄色-10
撮影日: 2025年3月10日

施工前



位置: 3C⑦黄色-10
撮影日: 2025年3月10日

掘進状況



位置: 3C⑦黄色-10
撮影日: 2025年3月10日

残尺

沼津市新中間処理施設敷地造成工事 土壌汚染対策工 追加ボーリング



位置: 3C⑦黄色-10
撮影日: 2025年3月11日

検尺



位置: 3C⑦黄色-10
撮影日: 2025年3月10日

施工後



位置: 3C⑦黄色-10
撮影日: 2025年3月10日

コア (0.00m~5.00m)

沼津市新中間処理施設敷地造成工事 土壌汚染対策工 追加ボーリング



位置: 3C⑦黄色-10
撮影日: 2025年3月10日

コア(5.00m-8.00m)



位置: 3C⑦黄色-10
撮影日: 2025年3月12日

採取試料

余 白

沼津市新中間処理施設敷地造成工事 土壌汚染対策工 追加ボーリング



位置: 3B⑥黄色-11
撮影日: 2025年3月11日

施工前



位置: 3B⑥黄色-11
撮影日: 2025年3月11日

掘進状況



位置: 3B⑥黄色-11
撮影日: 2025年3月11日

残尺

沼津市新中間処理施設敷地造成工事 土壌汚染対策工 追加ボーリング



位置: 3B⑥黄色-11
撮影日: 2025年3月11日

検尺



位置: 3B⑥黄色-11
撮影日: 2025年3月11日

施工後



位置: 3B⑥黄色-11
撮影日: 2025年3月11日

コア(0.00m~5.00m)

沼津市新中間処理施設敷地造成工事 土壌汚染対策工 追加ボーリング



位置: 3B⑥黄色-11
撮影日: 2025年3月11日

コア(5.00m-8.00m)



位置: 3B⑥黄色-11
撮影日: 2025年3月12日

採取試料


余 白

沼津市新中間処理施設敷地造成工事 土壌汚染対策工 追加ボーリング



位置: 3C⑧黄色-12
撮影日: 2025年3月10日

施工前



位置: 3C⑧黄色-12
撮影日: 2025年3月10日

掘進状況



位置: 3C⑧黄色-12
撮影日: 2025年3月11日

残尺

沼津市新中間処理施設敷地造成工事 土壌汚染対策工 追加ボーリング



位置: 3C⑧黄色-12
撮影日: 2025年3月12日

検尺



位置: 3C⑧黄色-12
撮影日: 2025年3月11日

施工後



位置: 3C⑧黄色-12
撮影日: 2025年3月10日

コア (0.00m~5.00m)

沼津市新中間処理施設敷地造成工事 土壌汚染対策工 追加ボーリング



位置: 3C⑧黄色-12
撮影日: 2025年3月11日

コア(5.00m~8.00m)



位置: 3C⑧黄色-12
撮影日: 2025年3月12日

採取試料

余 白