

7. 写真帳

【2C7-①】



工事名	令和5年度 沼津市新中間 処理施設敷地造成工事			
工種	土壌汚染対策工			
位置	2c⑦-1			
土壌汚染対策工				
着手前確認				
項目	記号	設計	実測	単位
延長	L	10000	10000	mm
幅	W	5500	5500	mm
R7年6月27日 立会 岡本主任				

着工前
2C7-1



工事名	令和5年度 沼津市新中間 処理施設敷地造成工事			
工種	土壌汚染対策工			
位置	2c⑦-1			
汚染土 (鉛及びその化合物)				
撤去完了全景				
R7年7月8日 立会 岡本主任				

完了
2C7-1



工事名 令和5年度 沼津市新中間
 処理施設敷地造成工事
 工種 土壌汚染対策工
 位置 2c⑦-1
**汚染土
 (鉛及びその化合物)**
掘削状況



工事名 令和5年度 沼津市新中間
 処理施設敷地造成工事
 工種 土壌汚染対策工
 位置 2c⑦-1
**汚染土
 (鉛及びその化合物)**
掘削、積み込み状況



工事名 令和5年度 沼津市新中間
 処理施設敷地造成工事
 工種 土壌汚染対策工
 位置 2c⑦-1
**汚染土
 (鉛及びその化合物)**
搬出状況



工事名	令和5年度 沼津市新中間 処理施設敷地造成工事
工種	土壌汚染対策工
位置	2c②-1

埋め戻し工

**埋め戻し状況
1層目**



工事名	令和5年度 沼津市新中間 処理施設敷地造成工事
工種	土壌汚染対策工
位置	2c②-1

埋め戻し工

転圧完了

【2C7-②】



工事名	令和5年度 沼津市新中間地埋施設敷地造成工事			
工種	土壌汚染対策工			
測点	2C7-2			
掘削工 着手前確認				
項目	記号	設計	実測	単位
幅	W	5500	5720	mm
延長	L	10000	10195	mm
R7年11月20日				立会 岡本主任

着工前
2C7-2



工事名	令和5年度 沼津市新中間地埋施設敷地造成工事			
工種	土壌汚染対策工			
測点	2C7-2			
汚染土(鉛及びその化合物) 撤去完了				
R7年12月4日				立会 岡本主任

完了
2C7-2



工事名	令和5年度 沼津市新中間地埋施設 敷設地造成工事
工種	土壌汚染対策工
測点	2C⑦-2

**土留工
鋼矢板圧入
施工サイクル確認**

圧入状況

R7年11月10日 立会 岡本主任



工事名	令和5年度 沼津市新中間地埋施設 敷設地造成工事
工種	土壌汚染対策工
測点	No.1-02

**土留工 2C⑦-2
鋼矢板出来形確認**

N=82枚

項目	記号	設計	実測
延長	L	32.800	32.842

R7年11月18日 立会 岡本主任



工事名	令和5年度 沼津市新中間 地埋施設敷設地造成工事
工種	土壌汚染対策工
位置	2C⑦-2

**汚染土
掘削
3次掘削状況**





工事名	令和5年度 沼津市新中間 処理施設敷地造成工事
工種	土壌汚染対策工
位置	2C②-2
土留工 切梁、腹起こし撤去	
撤去状況	



工事名	令和5年度 沼津市新中間 処理施設敷地造成工事
工種	土壌汚染対策工
位置	2C②-2
埋戻し 敷均し、転圧状況	
10層目	



工事名	令和5年度 沼津市新中間 処理施設敷地造成工事
工種	土壌汚染対策工
測点	2C②-2
埋め戻し 敷き均し、転圧完了	
18層目	