


单独污染土
处理施設



工事名	令和5年度 沼津市新中間 処理施設敷地造成工事
工種	土壌汚染対策工
位置	3b②-1
汚染土 (鉛及びその化合物)	
運搬車両	

写真区分: 施工状況写真
 工種: 土壌汚染対策工
 種別: 汚染土処理
 細別: 汚染土運搬処理 単
 独汚染土
 写真タイトル: 汚染土 (鉛
 及びその化合物) 運搬車
 両
 撮影箇所: 3b②-1



工事名	令和5年度 沼津市新中間 処理施設敷地造成工事
工種	土壌汚染対策工
位置	3b②-1
汚染土 (鉛及びその化合物)	
搬出前 養生シート 取付状況	

写真区分: 施工状況写真
 工種: 土壌汚染対策工
 種別: 汚染土処理
 細別: 汚染土運搬処理 単
 独汚染土
 写真タイトル: 汚染土 (鉛
 及びその化合物) 搬出前
 養生シート 取付状況
 撮影箇所: 3b②-1



工事名	令和5年度 沼津市新中間 処理施設敷地造成工事
工種	土壌汚染対策工
位置	3b②-1
汚染土 (鉛及びその化合物)	
搬出状況	

写真区分: 施工状況写真
 工種: 土壌汚染対策工
 種別: 汚染土処理
 細別: 汚染土運搬処理 単
 独汚染土
 写真タイトル: 汚染土 (鉛
 及びその化合物) 搬出状
 況
 撮影箇所: 3b②-1




工事名 令和5年度 環境省補助
 施設建設費削減促進工費
 工種 土壌汚染対策工
 拠 点 (株) ダイセキ環境ソリューション
 運搬処理工
 単独汚染土処理場
 (鉛及びその化合物)
 計量状況
 横浜恵比寿
 リサイクルセンター

写真区分: 施工状況写真
 工種: 土壌汚染対策工
 種別: 汚染土処理
 細別: 汚染土運搬処理 単独汚染土
 写真タイトル: 運搬処理工
 単独汚染土処理場 (鉛及びその化合物) 計量状況
 横浜恵比寿 リサイクルセンター
 撮影箇所: (株) ダイセキ環境ソリューション



工事名 令和5年度 環境省補助
 施設建設費削減促進工費
 工種 土壌汚染対策工
 拠 点 (株) ダイセキ環境ソリューション
 運搬処理工
 単独汚染土処理場
 (鉛及びその化合物)
 計量状況
 横浜恵比寿
 リサイクルセンター

写真区分: 施工状況写真
 工種: 土壌汚染対策工
 種別: 汚染土処理
 細別: 汚染土運搬処理 単独汚染土
 写真タイトル: 運搬処理工
 単独汚染土処理場 (鉛及びその化合物) 計量状況
 横浜恵比寿 リサイクルセンター
 撮影箇所: (株) ダイセキ環境ソリューション



工事名 令和5年度 環境省補助
 施設建設費削減促進工費
 工種 土壌汚染対策工
 拠 点 (株) ダイセキ環境ソリューション
 運搬処理工
 単独汚染土処理場
 (鉛及びその化合物)
 搬出状況
 横浜恵比寿
 リサイクルセンター

写真区分: 施工状況写真
 工種: 土壌汚染対策工
 種別: 汚染土処理
 細別: 汚染土運搬処理 単独汚染土
 写真タイトル: 運搬処理工
 単独汚染土処理場 (鉛及びその化合物) 搬出状況
 横浜恵比寿 リサイクルセンター
 撮影箇所: (株) ダイセキ環境ソリューション

複合汚染土

処理施設



工事名	令和5年度 沼津市新中間 処理施設敷地造成工事
工種	土壌汚染対策工
位置	貯じんピット
掘削工 複合汚染土 (ダイオキシン類)	
積込完了 N=10袋	

写真区分: 施工状況写真
 工種: 土壌汚染対策工
 種別: 汚染土処理
 細別: 汚染土運搬処理 複
 合汚染土
 写真タイトル: 掘削工 複
 合汚染土 (ダイオキシン
 類) 数量確認
 撮影箇所: 貯じんピット



工事名	令和5年度 沼津市新中間 処理施設敷地造成工事
工種	土壌汚染対策工
位置	貯じんピット
掘削工 複合汚染土 (ダイオキシン類)	
運搬車両	

写真区分: 施工状況写真
 工種: 土壌汚染対策工
 種別: 汚染土処理
 細別: 汚染土運搬処理 複
 合汚染土
 写真タイトル: 掘削工 複
 合汚染土 (ダイオキシン
 類) 運搬車両
 撮影箇所: 貯じんピット



工事名	令和5年度 沼津市新中間 処理施設敷地造成工事
工種	土壌汚染対策工
位置	貯じんピット
掘削工 複合汚染土 (ダイオキシン類)	
運搬車両	

写真区分: 施工状況写真
 工種: 土壌汚染対策工
 種別: 汚染土処理
 細別: 汚染土運搬処理 複
 合汚染土
 写真タイトル: 掘削工 複
 合汚染土 (ダイオキシン
 類) 運搬車両
 撮影箇所: 貯じんピット



工事名 令和5年度 環境省補助
 施設整備費等活用事業
 工種 土壌汚染対策工
 所在地 ㈱ジオレ・ジャパン 本社工場
運搬処理工
複合汚染土処理場
(ダイオキシン類)

写真区分: 施工状況写真
 工種: 土壌汚染対策工
 種別: 汚染土処理
 細別: 汚染土運搬処理 複合汚染土
 写真タイトル: 運搬処理工
 複合汚染土処理場 (ダイオキシン類)
 撮影箇所: (株)ジオレ・ジャパン 本社工場



工事名 令和5年度 環境省補助
 施設整備費等活用事業
 工種 土壌汚染対策工
 所在地 ㈱ジオレ・ジャパン 本社工場
運搬処理工
複合汚染土処理場
(ダイオキシン類)

写真区分: 施工状況写真
 工種: 土壌汚染対策工
 種別: 汚染土処理
 細別: 汚染土運搬処理 複合汚染土
 写真タイトル: 運搬処理工
 複合汚染土処理場 (ダイオキシン類)
 撮影箇所: (株)ジオレ・ジャパン 本社工場



工事名 令和5年度 環境省補助
 施設整備費等活用事業
 工種 土壌汚染対策工
 所在地 ㈱ジオレ・ジャパン 本社工場
運搬処理工
複合汚染土処理場
(ダイオキシン類)

写真区分: 施工状況写真
 工種: 土壌汚染対策工
 種別: 汚染土処理
 細別: 汚染土運搬処理 複合汚染土
 写真タイトル: 運搬処理工
 複合汚染土処理場 (ダイオキシン類)
 撮影箇所: (株)ジオレ・ジャパン 本社工場




写真区分: 施工状況写真
 工種: 土壌汚染対策工
 種別: 汚染土処理
 細別: 汚染土運搬処理 複合汚染土
 写真タイトル: 運搬処理工
 複合汚染土処理場(ダイオキシン類)
 撮影箇所: (株) ジオレ・ジャパン 本社工場



写真区分: 施工状況写真
 工種: 土壌汚染対策工
 種別: 汚染土処理
 細別: 汚染土運搬処理 複合汚染土
 写真タイトル: 運搬処理工
 複合汚染土処理場(ダイオキシン類) 計量状況
 撮影箇所: (株) ジオレ・ジャパン 本社工場



写真区分: 施工状況写真
 工種: 土壌汚染対策工
 種別: 汚染土処理
 細別: 汚染土運搬処理 複合汚染土
 写真タイトル: 運搬処理工
 複合汚染土処理場(ダイオキシン類) 計量状況
 撮影箇所: (株) ジオレ・ジャパン 本社工場



工事名 令和5年度 沼津市南中間
 施設建設費削減工事
 工種 土壌汚染対策工
 現場 (株)ジオレ・ジャパン 本社工場
 運搬処理工
 複合汚染土処理
 (ダイオキシン類)
 車両番号
 浜松130か2411
 東海交易(株)

写真区分: 施工状況写真
 工種: 土壌汚染対策工
 種別: 汚染土処理
 細別: 汚染土運搬処理 複合
 汚染土
 写真タイトル: 運搬処理工 複
 合汚染土処理 (ダイオキ
 シン類) 車両番号 浜松1
 30か 2411 東海交易(株)
 撮影箇所: (株)ジオレ・ジャパ
 ン 本社工場



工事名 令和5年度 沼津市南中間
 施設建設費削減工事
 工種 土壌汚染対策工
 現場 (株)ジオレ・ジャパン 本社工場
 運搬処理工
 複合汚染土処理場
 (ダイオキシン類)
 全車両下ろし完了
 43袋

写真区分: 施工状況写真
 工種: 土壌汚染対策工
 種別: 汚染土処理
 細別: 汚染土運搬処理 複合
 汚染土
 写真タイトル: 運搬処理工
 複合汚染土処理場 (ダイオキ
 シン類) 全車両下ろし
 完了 43袋
 撮影箇所: (株)ジオレ・ジャパ
 ン 本社工場



工事名 令和5年度 沼津市南中間
 施設建設費削減工事
 工種 土壌汚染対策工
 現場 (株)ジオレ・ジャパン 本社工場
 運搬処理工
 複合汚染土処理場
 (ダイオキシン類)
 全車両下ろし完了
 43袋

写真区分: 施工状況写真
 工種: 土壌汚染対策工
 種別: 汚染土処理
 細別: 汚染土運搬処理 複合
 汚染土
 写真タイトル: 運搬処理工
 複合汚染土処理場 (ダイオキ
 シン類) 全車両下ろし
 完了 43袋
 撮影箇所: (株)ジオレ・ジャパ
 ン 本社工場



工事名 佐賀県 唐津市 唐津南中間
 処理場建設用地造成工事
 工種 土壌汚染対策工
 所在地 (株)ジオレ・ジャパン 本社工場
 運搬処理工
 複合汚染土処理場
 (ダイオキシン類)
 熱処理棟

写真区分: 施工状況写真
 工種: 土壌汚染対策工
 種別: 汚染土処理
 細別: 汚染土運搬処理 複合
 汚染土
 写真タイトル: 運搬処理工
 複合汚染土処理場(ダイオキ
 シン類) 熱処理棟
 撮影箇所: (株)ジオレ・ジャパ
 ン 本社工場



工事名 佐賀県 唐津市 唐津南中間
 処理場建設用地造成工事
 工種 土壌汚染対策工
 所在地 (株)ジオレ・ジャパン 本社工場
 運搬処理工
 複合汚染土処理場
 (ダイオキシン類)

写真区分: 施工状況写真
 工種: 土壌汚染対策工
 種別: 汚染土処理
 細別: 汚染土運搬処理 複合
 汚染土
 写真タイトル: 運搬処理工
 複合汚染土処理場(ダイオキ
 シン類)
 撮影箇所: (株)ジオレ・ジャパ
 ン 本社工場

